SYNTHESE DES RESULTATS PROVISOIRES

Lot1: TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA VOIE EN ZONE SOUS DOUANE A OUAGARINTER AU PROFIT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BURKINA FASO

N° de pli	Entreprises	Montant en F CFA lu		Montant en F CFA corrigé		Rang/observation	
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
1	MVI SARL	-	168 222 322	142 561 290	168 222 322	Conforme 3 ^{ème}	
3	UNIS BTP	126 168 025	-	126 168 025	-	Conforme 2 ^{ème}	
4	BASSIBIRI SARL	123 178 090	145 350 146	123 178 090	145 350 146	Conforme 1 ^{er}	
5	Groupement TMS/ EGTC	-	170 010 940	-	-	Non conforme Un des membres du groupement ne dispose pas de l'agrément requis (B2 fourni au lieu de T1 demandé) Absence d'Epandeur, de compacteur Type BW75, de bétonnière et de lot de petit matériel de signalisation	
						2 sur 3 références pour le conducteur de travaux 1 sur 3 références pour le Chef de chantier 1 sur 2 références pour le Topographe	

Lot2: TRAVAUX DE REVETEMENT EN ENDUIT SUPERFICIEL BICOUCHES A LA ZAD AU PROFIT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BURKINA FASO

N° de pli						Rang/observation	
Entreprises		Montant en F CFA lu		Montant en F CFA corrigé			
		HTVA	TTC	HTVA	TTC		
1	MVI SARL	-	60 798 910	-	-		
3	UNIS BTP	43 733 500	-	-	-	ANNULEE POUR EVOLUTION DU BESOIN (TYPE DE REVETEMENT DE LA PLATE FORME A CHANGER)	
4	BASSIBIRI SARL	42 904 000	50 626 720	-	-		
5	Groupement TMS/ EGTC	-	60 278 176	-	-		

Lot3: TRAITEMENT DES DEGRADATIONS DE LA PLATEFORME DU CENTRE INTERNATIONAL DE TRANSIT DE TANGHIN DASSOURI AU PROFIT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BURKINA FASO.

N° de pli	Entreprises	Montant en F CFA lu			Montant en F CFA corrigé	Rang/observation
		HTVA	TTC	HTVA	ттс	
1	MVI SARL	-	58 622 400	52 704 000	62 190 720	Conforme 3 ^{ème}
						Correction de + 3 024 000 pour erreur de sommation soit 06,08%
2	SAOH BTP	-	52 689 124	44 624 800	52 657 264	Conforme 1 ^{er}
						Correction de -27 000 pour erreur de quantité aux items II.5 et II.8 soit 0,06%
3	UNIS BTP	44 789 800	-	44 789 800	-	Conforme 2 ^{ème}

5	Groupement TMS/ EGTC	-	60 702 032	-	-	Non conforme
						Un des membres du groupement ne dispose pas
						de l'agrément requis (B2 fourni au lieu de T1
						demandé) ;
						1 sur 3 références pour le conducteur des travaux
						1 sur 3 références pour le chef de chantier ;
						Absence d'Epandeur, de compacteur Type BW75,
						de bétonnière, d'un camion benne et de lot de
						petit matériel de signalisation
						(Même matériel qu'au lot1)